# PD5-A86 Analogeingang

## Schrittmotor mit integrierter Leistungsendstufe bis 5A/Phase

#### **Technische Daten:**

Betriebsspannung: DC 21 bis 28 V max. Phasenstrom: 5 A / Phase Stromeinstellung: über BCD-Schalter

**Auflösung:** 200, 400, 1/4 = 800 Schritte/Umdr.

Schritteinstellung: über BCD-Schalter

Analogeingang: 0 10V (100 Hz bis 10 kHz)
Stromabsenkung: automatisch auf ca. 30%
Eingangssignale: über Optokoppler 24V (5V)

Schutzschaltung: Überspannung und Kühlkörpertemp.>80°C

Temperaturbereich: 0 bis +40 °C

Anschlussart: über 4-pol. und 8-pol. Rund-Steckverbinder

**Auslieferungszustand:** 1/2 Schritt; 4A/Phase (Stellung 4)



Achtung: An der Versorgungsspannung **muss** ein Ladekondensator von mind. 4.700 µF (siehe Zubehör) vorgesehen werden, damit beim Bremsvorgang die zul. Spannung nicht überschritten wird.


#### Anschlußbelegung Versorgung: Belegung 4 pol. Kabeldose 90° = + 21V bis + 28V1 braun 2 weiß = + 21V bis + 28V3 blau = 0V Power GND 4 schwarz = 0V Power GND 000 1 Signaleingänge: PD 86 (PDA 86) weiß = CW Richtung braun = no = Signal-GND ariin gelb Analog GND = Clk-Freigabe = Analogeing. 0-10V = nc (Enable Hi aktiv) 6 rosa blau

#### Eingangsbeschaltung

Clk-Freigabe, CW, (Enable)

#### **Optokoppler**

(24V=Standard; 5V=Option)




#### Analogeingang

Schaltungsbeispiele (siehe Seite ???)


- a) Analogspannung (generiert aus der VSS)
- b) Rampenerzeugung

### Abmessungen



Stromeinstellung	

0 = 0%	4 = 77%	8 = 96%
1 = 34%	5 = 84%	9 = 100%
2 = 54%	6 = 88%	
3 = 67%	7 = 92%	100% = 5 A/Phase



= Gehäuse Motor

Schirm

#### Erforderliches Zubehör

4pol. und 8pol. Anschlußkabel oder Kabelsatz (siehe unter "Zubehör")

Тур	Haltemoment Ncm	<b>Strom</b> pro Phase	Wicklung	Versorgungs- spannung	Schritt- auflösung	<b>Gewicht</b> kg	<b>"A"</b> mm	Option
PD5-A8618S 4508P	80	5 A	parallel	21-28 V	200, 400, 800	1,8	63	PLE60, PLE80
PD5-A8618M7508S PD5-A8618M7508P PD5-A8618M4008P	120	5 A 5 A 5 A	seriell parallel parallel	21-28 V 21-28 V 21-28 V	200, 400, 800 200, 400, 800 200, 400, 800	3 3 3	94 94 94	PLE60, PLE80 PLE60, PLE80 PLE60, PLE80
PD5-A8618L 4008P PD5-A8618L 6708P PD5-A8618L 6708S	240	5 A 5 A 5 A	parallel parallel seriell	21-28 V 21-28 V 21-28 V	200, 400, 800 200, 400, 800 200, 400, 800	4,1 4,1 4,1	128 128 128	PLE60, PLE80 PLE60, PLE80 PLE60, PLE80